


AC 伺 服 馬 達
AC SERVO MOTOR
AC MOTOR SERVO

使 用 說 明 書

OPERATION MANUAL

MANUAL DE LA OPERACIÓN

MODEL : HVP- 60 SERIES



中 國 語

ENGLISH

ESPAÑOL

EEM60U04


2002.10

型式: HVP - 60 系列 CPU限用2.5版以上 目 次

| | 頁 次 |
|--|-----|
| 1. 安 裝 | |
| 1.1 馬達的安裝 | 1 |
| 1.2 皮帶蓋的安裝與調整 | 1 |
| 1.3 定位器的安裝與調整 | 1 |
| 1.4 控速器踏板拉力的調整 | 2 |
| 1.5 電源線的接法 | 2 |
| 2. 操 作 | |
| 2.1 液晶顯示字體與實際字體對照表 | 3 |
| 2.2 液晶畫面的顯示模式： | |
| 2.2.1 如何進入【一般模式】畫面區 | 4 |
| 2.2.2 在【一般模式】畫面區，平車機型時面板按鍵的功能與定義 | 4 |
| 2.2.3 在【連續回縫與定寸縫】操作模式畫面區時面板的功能與定義 | 5 |
| 2.2.4 在【一般模式】畫面區，三本車機型時，面板按鍵的功能與定義 | 5 |
| 2.2.5 如何進入【參數模式A】畫面區的操作步驟 | 6 |
| 2.2.6 如何進入【參數模式B】畫面區的操作步驟 | 6 |
| 2.2.7 在【參數模式A與B】畫面區，面板按鍵的功能與定義 | 7 |
| A. 進入【參數模式A】畫面區時，按鍵的功能定義 | 7 |
| B. 進入【參數模式B】畫面區時，按鍵的功能定義 | 7 |
| C. 進入【參數內容值】畫面區時，按鍵的功能定義 | 7 |
| 2.3 速度方面的調整設定： | |
| 2.3.1 如何調整【最高車縫】速度 | 8 |
| 2.3.2 如何調整【起始回縫】速度或【起始定針縫】速度 | 8 |
| 2.3.3 如何調整【終止回縫】速度 | 9 |
| 2.3.4 如何調整【連續回縫】速度 | 9 |
| 2.3.5 如何調整【定寸縫】速度 | 9 |
| 2.3.6 如何調整【加速曲線】速度斜率 | 10 |
| 2.3.7 如何顯示【車縫轉速】的畫面 | 10 |
| 2.4 在平車機型時，常用基本功能方面的設定： | |
| 2.4.1 如何設定【起始 / 終止回縫】的功能 | 11 |
| 2.4.2 如何設定【連續回縫】的功能 | 11 |
| 2.4.3 如何設定【定寸縫】的功能 | 12 |
| 2.4.4 如何設定【AUTO觸發自動定寸縫製動作】的功能 | 12 |

1. 安 裝:

1.1 馬達的安裝：建議車板鑽孔尺寸圖：




如圖上示意圖，在車板上鉗上3個9mm與一個40mm的孔後，再將馬達安裝固定在車板下，這時要注意：

- 1). 馬達的皮帶輪和縫紉機的皮帶輪必須絕對平行。
- 2). 電纜線穿過車板後必須繞過馬達L形螺絲組以防止被皮帶磨擦。

1.2 皮帶蓋的安裝調整：

- a. 調整皮帶止落檔片(A)由外往內推至頂到皮帶輪後，再依皮帶蓋上刻度退回5~10mm左右。
- b. 出廠時【手指保護柱】均預裝在左側(B)點處(平車型式轉向)，如使用於三本車型式轉向時，須將【手指保護柱】由右圖所示的左側(B)點改移裝在右側(C)點處，並避免與皮帶輪和皮帶接觸。




1.3 定位器(同步器)的安裝與調整：

- a. 定位器的安裝：將定位器(同步器)套入車頭皮帶輪心軸或對接器(轉接頭)上。
- b. 定位器的調整：調整時請先鬆開上蓋殼固定螺絲，並取下定位器上蓋殼。



注意：調整前請確定已關掉電源開關後，再執行如下動作：

- ∴ 以下範例說明：為三本車機型的運轉方向，如用於平車機型時，請依車頭的運轉方向提前60°對準底座紅點。
- 上定位停針設定：用手轉動車頭皮帶輪，使天枰停在最高點位置，再將上定位感應片(A)的紅點對準底座的基準紅點。
- 下定位停針設定：用手轉動車頭皮帶輪，使針停在最低點位置，再將下定位感應片(B)的藍點對準底座的基準紅點。



2. 基本操作

2.1 液晶顯示字體與實際數值字體對照表：


數字字體部份：

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 實際數值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 液晶顯示 | | | | | | | | | | |


英文字體部份：

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英文數字 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 液晶顯示 | | | | | | | | | | |
| 英文數字 | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| 液晶顯示 | | | | | | | | | | |
| 英文數字 | U | V | W | X | Y | Z | | | | |
| 液晶顯示 | | | | | | | | | | |

2.2.3 在【一般模式】進入【連續回縫與定寸縫】操作模式畫面區時，面板按鍵的功能與定義：
 ∴其餘未列述之功能鍵，請參照2.2.2項之說明：




2.2.4 在【一般模式】畫面區，三本車機型時面板按鍵的功能與定義：




2.2.7 在【參數模式 A 與 B】畫面區，面板按鍵的功能與定義：


A. 進入【參數模式 A】畫面區時，按鍵的功能定義：（如範例圖示）



B. 進入【參數模式 B】畫面區時，按鍵的功能定義：（如範例圖示）



C. 進入【參數內容值】畫面區時，按鍵的功能定義：（如範例圖示）




2.3.3 如何調整【終止回縫】速度：

a. 在【一般模式】畫面區按一下 **P** 鍵，即可進入右側之【參數模式 A】畫面區

b. 以 **▽** 或 **△** 鍵找出【005. V】參數後，並以 **S** 鍵進入參數內容區畫面

c. 再以 **A****B****C****D** 等鍵，調整終止回縫所須的速度
d. 調整後須按下 **S** 鍵儲存確認




2.3.4 如何調整【連續回縫】速度：

a. 在【一般模式】畫面區按一下 **P** 鍵，即可進入右側之【參數模式 A】畫面區

b. 以 **▽** 或 **△** 鍵找出【006. B】參數後，並以 **S** 鍵進入參數內容區畫面

c. 再以 **A****B****C****D** 等鍵，調整連續回縫所須的速度
d. 調整後須按下 **S** 鍵儲存確認




2.3.5 如何調整【定寸縫】速度：

a. 在【一般模式】畫面區按一下 **P** 鍵，即可進入右側之【參數模式 A】畫面區


b. 以 **▽** 或 **△** 找出鍵【009. A】參數後，並以 **S** 鍵進入參數內容區畫面


c. 再以 **A****B****C****D** 等鍵，調整定寸縫所須的速度
d. 調整後須按下 **S** 鍵儲存確認





2.4 在平車機型時，常用的基本功能選擇設定：


2.4.1 如何設定【起始回縫 / 終止回縫】的功能：（有選購選針盒時，可由選針盒操作）


a. 在【一般模式】畫面區，直接按一下  鍵，可【開啓 / 關閉】起始回縫的功能





b. 再依實際需要以 **A/B** 鍵調整起始回縫段內針數



c. 在【一般模式】畫面區，直接按一下  鍵，可【開啓 / 關閉】終止回縫的功能




d. 再依實際需要以 **C/D** 鍵調整終止回縫段內針數





2.4.2 如何設定【連續回縫】的功能：（有選購選針盒時，可由選針盒操作）

a. 在【一般模式】畫面區直接按下 **S** 鍵，選取如右側之操作模式 **[Qb 4 4]** 畫面




b. 再以 **A/B** 鍵調整針數(0~99)針
以 **D** 鍵改變來回次數(0~15)趟
∴注意：如**D**鍵選設於0時為無限次來回




2.5 在平車機型時，調整自動回縫縫跡同步平齊的補償：

2.5.1 【起始回縫】補償部份：請注意：018.BT1與019.BT2的補償值因各車頭機碼的不同，其出廠預設值亦會隨之不同




調整範例說明：假設起始回縫針數A、B段均設定在相同針數下(A=3針、B=3針)

建議：請先將 A 段的補償值設定完成後，才繼續 B 段補償值的設定步驟。



2.5.3 【連續回縫】補償部份：請注意：035.BT5與036.BT6的補償值因各車頭機碼的不同，其出廠預設值亦會隨之不同

- a. 在【一般模式】畫面區按一下[P]鍵，即可進入右側之【參數模式A】畫面區
- b. 以[←]或[→]鍵找出補償參數值【035.BT5與036.BT6】，並以[S]鍵進入參數內容區畫面
- c. 以[←]或[→]鍵選擇出【BT5與BT6】適當的補償值
- d. 調整後須按下[S]鍵儲存確認




調整範例說明：假設連續回縫針數 A.B 段均設定在 4 針，而來回次數 D 設定在 4 回下
建議：請先將第一、三段 (A) 段的補償值設定完成後才繼續第二、四段 (B) 段的補償值的設定步驟。

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>第一段 (A段) 針數比設定針數值多出，造成第二段 (B段) 無法回縫至起縫點時：請調整 [BT5] 內容值由 1~8 作適當的調整</p> |
| | | <p>第一段 (A段) 針數比設定針數值短少或折針，造成第二段 (B段) 回縫針跡超出起縫點時：調整 [BT5] 內容值由 9~F 作適當的調整</p> |
| | | <p>第二段 (B段) 針數比設定針數值多出，造成超出起縫點時：調整 [BT6] 內容值由 1~8 作適當的調整</p> |
| | | <p>第二段 (B段) 針數比設定針數值短少或折針，造成無法回縫至起縫點時：調整 [BT6] 內容值由 9~F 作適當的調整</p> |


2.6.3 如何調整【延遲馬達起動，以配合押腳放下】之確認時間：

a, b: 請參照2.2.6第a與b項的操作步驟進入【參數模式B】。




2.6.4 如何關閉【半後踏抬押腳動作】功能：

a, b: 請參照2.2.6第a與b項的操作步驟進入【參數模式B】。



2.6.5 如何修正【上定位停針】位置時的角度調整（限用於裝置內藏式定位器機型）

a, b: 請參照2.2.6第a與b項的操作步驟進入【參數模式B】。



2.7 參數內容表：

2.7.1 【參數模式 A】與【參數模式 B】共同參數內容表

出廠之初始值與A.B.C.D按鍵在各項參數時的操作定義：(以下初始值內容值為馬達型號HVP-60-3-7W時的範例)

| 等級 | 參數項目內容 | 中文說明 | 範圍 | 初始值 | 設定鍵別 | 內容值名稱說明與備註 |
|-----|------------|-------------------------|--|------|---------|--|
| 用戶級 | [001. H] | 最高轉速 (spm) | 150~8000 | 4500 | A,B,C,D | 車縫時的最高轉速設定 |
| | [002.PSL] | 加速曲線調整 (%) | 1~100% | 80 | C,D | 控速器加速爬昇斜率設定 斜率值愈大，速度愈陡；斜率值愈小，速度愈緩 |
| | [003.NUD] | 針停定位選擇 UP:上 DN:下 | UP / DN | DN | C,D | 同按鍵面板上之快速功能鍵 UP:上停針 DN:下停針 |
| | [004. N] | 起始回縫速度 (spm) | 100~6375 | 1800 | A,B,C,D | 前段回縫 (起始回縫) 時的速度設定 |
| | [005. V] | 終止回縫速度 (spm) | 100~6375 | 1800 | A,B,C,D | 後段回縫 (終止回縫) 時的速度設定 |
| | [006. B] | 連續回縫速度 (spm) | 100~6375 | 2200 | A,B,C,D | 連續回縫時的速度設定 |
| | [007. S] | 慢速起縫速度 (spm) | 100~3000 | 400 | A,B,C,D | 慢速起縫時的速度設定 |
| | [008. SLS] | 慢速起縫針數 (針) | 0~99針 | 2 | C,D | 慢速起縫時的針數設定 |
| | [009. A] | 自動定寸縫速度 (spm) | 300~6375 | 4000 | A,B,C,D | 定寸縫[037 SMP] 設定在A狀態的速度設定 (或選針盒AUTO鍵有按下時的速度設定) |
| | [010.ACD] | 定寸縫後自動執行終止回縫功能(不補針功能設定) | ON / OFF | ON | C,D | 車縫途中停止，進行補針時機： 注意：[011 RVM] 必須設定在B時，始有效 ON:不補針 (定寸縫時，可自動連貫作 CD 功能) OFF:要補針 (無法連貫執行 CD 功能) |
| | [011.RVM] | 手按回縫時功能模式選擇 | J / B | J | C,D | 手按車頭回縫開關動作時機： J:JUKI方式 (在車縫中或中途停止時均有動作) B:BROTHER方式 (在車縫中始有動作) |
| | [012.SMS] | 起始回縫運動模式選擇 | A/M/SU/SD | A | D | 起始回縫段，倒退電磁線圈動作時機： A:輕觸踏板，即自動執行起始回縫 M:受踏板控制，可任意停止 SU:針停下定位後，受[027. CT] 時間控制始動作 SD:針停下定位後，受[027. CT] 時間控制始動作 |
| | [013.TYS] | 起始回縫結束點操作模式選擇 | CON/STP/TRM | CON | D | CON:起始回縫段完成後，自動連續下一段功能 STP:起始回縫段針數完成後自動停止 TRM:起始回縫段針數完成後自動進行切線動作 |
| | [014.SBT] | 起始回縫功能選擇 | ON / OFF | ON | C,D | 在無外加選針盒下始有效 ON:起始回縫功能開啓 OFF:起始回縫功能關閉 |
| | [015.SBA] | 起始回縫功能 A 段針數之設定 | 0~15針 | 3 | C,D | 在無外加選針盒下，且須[014 SBT] 設定在 ON 狀態始有效 |
| | [016.SBB] | 起始回縫功能 B 段針數之設定 | 0~15針 | 3 | C,D | 起始回縫A,B段的針數設定 |
| | [017.SBN] | 起始回縫功能來回次數之設定 | 0~4回 | 2 | D | 在無外加選針盒下，且須[014 SBT] 設定在 ON 狀態始有效 起始回縫的來回次數設定 |
| | [018.BT1] | 起始回縫補償 1 | 提前動作： 1.2.3.4.5.6.7.8 延遲動作： 9.A.B.C.D.E.F | 4 | C,D | BT1,BT2=0 無效 BT1,BT2=1~8 提早動作時機 BT1,BT2=9~F 延遲動作時機 |
| | [019.BT2] | 起始回縫補償 2 | | 3 | C,D | |
| | [020.SME] | 自動終止回縫運動模式選擇 | A/SU/SD | A | D | 終止回縫段，倒退電磁線圈動作時機： A:車縫後踏板全後踏，即自動執行起始回縫 SU:針停下定位後，受[027. CT] 時間控制始動作 SD:針停下定位後，受[027. CT] 時間控制始動作 |
| | [021.EBT] | 終止回縫功能選擇 | ON / OFF | ON | C,D | 在無外加選針盒之下始有效： ON:終止回縫功能開啓 OFF:終止回縫功能關閉 |
| | [022.EBC] | 終止回縫功能 C 段針數之設定 | 0~15針 | 3 | C,D | 在無外加選針盒之下，且須[021.EBT] 設定在ON狀態始有效 |
| | [023.EBD] | 終止回縫功能 D 段針數之設定 | 0~15針 | 3 | C,D | 終止回縫C,D段的針數設定 |
| | [024.EBN] | 終止回縫功能來回次數之設定 | 0~4回 | 2 | D | 在無外加選針盒之下，且須[021.EBT] 設定在ON狀態始有效 終止回縫的來回次數設定 |

2.7.2 【參數模式 B】常用參數之列舉內容表 (以下初始值內容為馬達型號HVP-60-3/4-66時的範例)


| 參數項目內容 | 中文說明 | 範圍 | 初始值 | 設定鍵別 | 內容值名稱說明與備註 |
|-------------|--|--------------------|------|---------|---|
| [047.MAC] | 縫紉機機型碼 (車頭機型碼) | 0~82 | 6 | C,D | 依訂購需求, 於出廠時設定使用之車頭機型碼 |
| [049.SPD] | 車頭皮帶輪之尺寸 (mm) | 50~200 | 65 | B,C,D | 隨車頭機型碼之設定, 已預置車頭皮帶輪尺寸 |
| [050.MPD] | 馬達皮帶輪之尺寸 (mm) | 50~150 | 100 | B,C,D | 隨車頭機型碼之設定, 已預置馬達皮帶輪尺寸 |
| [054. BK] | 馬達停止時, 煞車鎖住功能 | ON / OFF | OFF | C,D | ON:馬達停止時, 煞車鎖住車頭 OFF:無作用 |
| ◎ [057.TRU] | 切線後, 反轉提針角度的功能選擇 | ON / OFF | OFF | C,D | ON:切完線後, 自動作反轉的功能 (角度由058.TR8調整決定) OFF:無作用 |
| ◎ [058.TR8] | 切線後, 反轉提針角度的調整 | 1~255 | 0 | B,C,D | 切完線後, 由針上算起以反向運轉作提針的角度調整 |
| [064. FO] | 押腳全額初始出力的動作時間 (ms) | 0~990 | 400 | B,C,D | 押腳開始動作時, 全額出力的動作時間 |
| [065. FC] | 押腳出力動作的週期信號 (%) | 10~90 | 50 | C,D | 押腳動作時, 以週期性省電輸出, 避免押腳發燙 |
| [066. FD] | 延遲馬達起動, 保護押腳下放時間 | 0~990 | 120 | B,C,D | 踩下時延遲起動時間, 以配合押腳放下之確認 |
| [070.HHC] | 半後踏取消抬押腳功能 | ON / OFF | OFF | C,D | ON:半後踏時, 無抬押腳出力 OFF:半後踏時, 有抬押腳出力 |
| [075.SFM] | 安全開關信號型式 | NC / NO | NC | C,D | NO:安全開關入力信號, 必須保持常開狀態 OFF:安全開關入力信號, 必須保持常閉狀態 |
| ☆ [078.TRM] | 切線時序時, 馬達運轉模式 (設定RK模式時, 可作全後踏反轉功能, 其反轉角度可由 [116.DRU] 決定, 但自動關閉切線、掃線、倒退等功能) | LK / RK KA / KB | KA | D | LK:一般模式 (平車切線方式) RK:找到下定位後, 再以反方向轉至所設定之角度。 (設定此模式時, 將自動取消切、掃線等動作) KA:三本車切線模式A KB:三本車切線模式B |
| [082. T1] | 切線動作前延遲的時間 (ms) | 0~990 | 100 | B,C,D | 找到上定位後進至切線時序前所需的間距時間 |
| [083. T2] | 切線動作時間 (ms) | 0~990 | 200 | B,C,D | 切線時序所需的動作時間 |
| [086. L1] | 鬆線動作前的延遲的時間 (ms) | 0~990 | 340 | B,C,D | 找到上定位後進至鬆線時序前所需的間距時間 |
| [087. L2] | 鬆線動作時間 (ms) | 0~1500 | 80 | A,B,C,D | 鬆線時序的動作時間 |
| [092. W1] | 撥 / 掃線動作前的延遲時間 (ms) | 0~980 | 340 | B,C,D | 找到上定位後進至撥 / 掃線時序的間距時間 |
| [093. W2] | 撥 / 掃線 (或吹風) 動作時間 (ms) | 0~9990 | 80 | A,B,C,D | 撥 / 掃時序的動作時間 |
| [094. WF] | 押腳動作前的延遲時間 (ms) | 0~990 | 50 | B,C,D | 撥 / 掃動作完後進至抬押腳時序前的間距時間 |
| [114.UEG] | 針上停止時的位置調整 (pules) | 5~250 | 40 | B,C,D | 微調修正上定位停止時的角度位置 (中心數值為40) 數值減少時會提前停針, 數值增加時會延遲停針 |
| ☆ [116.DRU] | 由針下算起的反向轉動角度 | 1~255 | 180 | B,C,D | 當[078.TRM]設定RK時, 由針下算起的反轉角度 |
| [121.ANU] | 開電後自動找上定位 | ON / OFF | ON | C,D | ON:開啓電源後, 自動找到上定位信號後停止 OFF:無作用 |
| [122. HL] | 車頭最高速度限制 (spm) | 150~8000 | 4500 | A,B,C,D | 最高速度總限制 ∴ [001. H] 速度值受此控制 |

備註：

此◎記號者：使用在平車機型，以作為反轉提針之用途。

此☆記號者：使用在三本車無切線機型，於後踏時，車頭以反向運轉作為順利取布之用途。

3.2 HVP-60 馬達元件組合圖與元件表：




| 編號 | 元件料號 | 品名 | 規格與備註 | 編號 | 元件料號 | 品名 | 規格與備註 |
|-----|---------------|------------|-----------|----|---------------|----------|---------------|
| 1 | 2VP14431013J1 | 馬達本體組 | 100-200 V | 7 | 2VP603087W001 | 端子座主基板組 | HVP-60-3-7W |
| | 2VP34432013J1 | 馬達本體組 | 200-240V | | 2VP60308BR001 | 端子座主基板組 | HVP-60-3-BR |
| | 2VP34432013J2 | 馬達本體組 (歐規) | 200-240V | | 2VP6030811001 | 端子座主基板組 | HVP-60-3-11 |
| 1-1 | 315ECV030 | 馬達風蓋 | | | 2VP6030827001 | 端子座主基板組 | HVP-60-3-27 |
| 1-2 | 2VPBTV01002 | 馬達腳座 | | | 2VP6030866001 | 端子座主基板組 | HVP-60-3/4-66 |
| 1-3 | 2VPBGV040 | 皮帶蓋組 (一般) | 含底蓋與副蓋 | | 2VP6030870001 | 端子座主基板組 | HVP-60-3/4-70 |
| | 2VPBGV050 | 皮帶蓋組 (歐規) | 含底蓋與副蓋 | | 2VP6030898001 | 端子座主基板組 | HVP-60-3/4-98 |
| 1-4 | 2CL2PYB180V | 皮帶輪 | 70mm | | 2VP60308LT001 | 端子座主基板組 | HVP-60-3/4-LT |
| | 2CL2PYB030V | 皮帶輪 | 90mm | | | | |
| | 2CL2PYB050V | 皮帶輪 | 100mm | | | | |
| 2 | 2VP60007001 | 控制箱底座 | | 8 | 315MPB210 | 控制箱上蓋殼 | |
| 3 | 2VP60106001 | 二定位式控速器組 | 亞規 (較輕) | | | | |
| | 2VP60106003 | 二定位式控速器組 | 歐規 (較緊) | | | | |
| 4 | 321TFS250 | 變壓器 | 100-120 V | 9 | 2VP115002900 | 定位器 (8P) | #500-29 |
| | 321TFS230 | 變壓器 | 200-240 V | | 2VP115003000 | 定位器 (7P) | #500-30 |
| 5 | 2VP60104101 | 回生電力電阻組 | 100-120 V | | | | |
| | 2VP60104201 | 回生電力電阻組 | 200-240V | | | | |
| 6 | 2VP60103101 | 電源板組 | 100-120V | | | | |
| | 2VP60103201 | 電源板組 | 200-240V | | | | |



Safety Instructions

ENGLISH

1. Users are asked to read this operating manual completely and carefully before installation or operation.
2. All the instructions marked with the signs  must be absolutely observed or executed; otherwise, bodily injuries might occur.
3. The motors should be installed and pre-operated by persons with appropriate training only.
4. An extension cable with multi-outlet for power connection is not to be used.
5. When connecting power supply cords to power sources, it's necessary to make sure that the power voltage is lower than 250 VAC and matches the rated voltage indicated on the motor's name plate.
6. The earth wire of power cord must be connected to the system ground of the production plant by proper sizes of conductors and terminals. This connections should be fixed permanently.
7. All the moving portions must be guarded by the parts provided.
8. After first turning on the power, operate the sewing machine at low speed and check that the direction of rotation is correct.
9. Turn off the power prior to the following operations:
 - 1) Connecting or disconnecting any connectors on the control box.
 - 2) Threading needle.
 - 3) Raising the machine arms.
 - 4) Repairing or doing any mechanical adjustment.
 - 5) Machines rest.
10. Repairs and high level maintenance work may only be carried out by electronic technicians with appropriate training.
11. All the spare parts for repairing must be provided or approved by the manufacturer.

| | | |
|------------|--|----|
| 2.5 | Stitch balance of Back Tacking for Lockstitch Machine | |
| 2.5.1 | How to balance stitches for 《Start Tacking》 | 13 |
| 2.5.2 | How to balance stitches for 《End Tacking》 | 14 |
| 2.5.3 | How to balance stitches for 《Bar Tacking》 | 15 |
| 2.6 | Basic Parameter setting for Interlock Stitch Machine | |
| 2.6.1 | How to set 《Direction Of Motor Rotation》 | 16 |
| 2.6.2 | How to set 《Machine Code》 | 16 |
| 2.6.3 | How to set 《Running Delay Time》 | 17 |
| 2.6.4 | How to set 《Half-Heeling Cancel》 function for foot lifting | 17 |
| 2.6.5 | How to set 《Fine Positioning》 for needle up position | 17 |
| 2.6.6 | How to set 《Trimming Time》 | 18 |
| 2.6.7 | How to set 《Wiping or Blowing Time》 | 18 |
| 2.6.8 | How to set 《High Speed Limit》 | 18 |
| 2.7 | Parameter table | |
| 2.7.1 | parameters in [Parameter Mode A and B] | 19 |
| 2.7.2 | Parameters in [Parameter Mode B] only | 21 |

3. Maintenance

| | | |
|-----|----------------------------|----|
| 3.1 | Error code and Measurement | 22 |
| 3.2 | Parts list | 23 |

4. Operation Panel C-30 / L-300 24

APPENDIX:


A. Basic diagrams of connector panel

| | | |
|----|------------------------------|----|
| 1. | HVP-60-3-7W | A1 |
| 2. | HVP-60-3-BR (T8) | A1 |
| 3. | HVP-60-3-11 (Y6) | A2 |
| 4. | HVP-60-3-27 | A2 |
| 5. | HVP-60-3/4-66 (07) (V7) (V8) | A3 |
| 6. | HVP-60-3/4-70 | A3 |
| 7. | HVP-60-3/4-98 | A4 |
| 8. | HVP-60-3/4-LT (46) | A4 |


B. Service Center International

1.4 Regulating the force required to operate the foot pedal


- 1.4.1 Downward force adjustment: Spring A
- 1.4.2 Heeling back force adjustment: Bolt B
- 1.4.3 Pedal stroke adjustment: Holes C
- 1.4.4 In case of connecting with an air switch on the pedal rod to activate a Venturi Device, please shift the position for A and C as shown below.



1.5 Power Connection




- Attention:**
1. For countries which power supply are not stable we would suggest that you should install a power stabilizer.
 2. Check the name plate rating to ensure conformance to the line voltage.
 3. Make sure that the power cords don't touch the V-belt while the machine is operating.




2.2 Operation mode V.S. Key Board

2.2.1 How to enter the [Normal Mode] :


The display is [Normal Mode]




2.2.2 Key Functions in the [Normal Mode] for lock-stitch machines:



2.2.3 Key Functions in the BAR TACKING / CONSTANT STITCH sewing pattern:




2.2.4 Key Functions in the [Normal Mode] for interlock-stitch machines:




2.2.7 Key Functions in the [Parameter Mode A or B]


A. Key functions in [Parameter Mode A] display:



B. Key functions in [Parameter Mode B] display:



C. Key functions in the [Parameter Value] display:




2.3.3 How to set the 《End Tacking Speed》

a. Press the **[P]** key in the [Normal Mode] to enter the [Parameter Mode A]

b. Press the **[]** or **[]** key to get [005.V] parameter and then press the **[S]** key to enter the [Parameter Value]

c. Press the **[A][B][C][D]** key to adjust the End Tacking Speed
d. Press the **[S]** key to save value.




2.3.4 How to set the 《Bar Tacking Speed》

a. Press the **[P]** key in the [Normal Mode] to enter the [Parameter Mode A]

b. Press the **[]** or **[]** key to get [006.B] parameter and then press the **[S]** key to enter the [Parameter Value]

c. Press the **[A][B][C][D]** key to adjust the Bar Tacking Speed
d. Press the **[S]** key to save value.




2.3.5 How to set the 《Constant-Stitch Sewing Speed》

a. Press the **[P]** key in the [Normal Mode] to enter the [Parameter Mode A]

b. Press the **[]** or **[]** key to get [009.A] parameter and then press the **[S]** key to enter the [Parameter Value]


c. Press the **[A][B][C][D]** key to adjust the Constant-Stitch Sewing Speed
d. Press the **[S]** key to save value





2.4 Basic Pattern Sewing for Lockstitch Machine



ENGLISH


2.4.1 How to perform 《START / END TACKING》 :


a. Press the  key to select 《START TACKING》 in the [Normal Mode]






b. Press the  key to set the stitch number of A and B for 《START TACKING》




c. Press the  key to select 《END TACKING》 in the [Normal Mode]






d. Press the  key to set the stitch number of C and D for 《END TACKING》





2.4.2 How to perform 《BAR TACKING》 :

a. Press the  key in the [Normal Mode] to enter the [0b 4 4] Mode




b. Press the  key to set the stitch number of AB (0~99) and times of D (0~15)




2.5 Stitch balance of Bar Tacking for Lockstitch Machine

2.5.1 Stitch balance for 《Start Tacking》




ENGLISH


- Example:
- Step 1 : Setting stitch numbers for Start Tacking A and B=3
 - Step 2 : Sewing the pattern in normal speed
 - Step 3 : If unbalanced situation is appeared please correct it as below:



2.5.3 Stitch balance for 《Bar Tacking》




Example: Step 1 : Setting stitch numbers for Bar Tacking A=B=4 and D=4
 Step 2 : Sewing the pattern in normal speed
 Step 3 : If unbalanced situation is appeared please correct it as below:




2.6 Basic parameter setting for Interlock Stitch Machine

2.6.1 How to set 《Direction Of Motor Rotation》 :



2.6.2 How to set 《Machine Code》 :

Step a. & b. : Doing the same steps of a and b of Item 2.2.6 to enter the [Parameter Mode B]



Basic Machine Codes List for Interlock Stitch machine:


| Machine Brand | Available Code | Preset Code | Machine Brand | Available Code | Preset Code |
|------------------|----------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| BROTHER | 3 | 3 | SHING LING | 31 | 31 |
| DINO'S UT DEVICE | 32~34 | 34 | SHING RAY | 31 | 31 |
| GOLDEN WHEEL | 76~79 | 76 | SUNSHINE | 29~31 | 31 |
| KANSAI SPECIAL | 69~72 | 69 | UNION SPECIAL | 37~39 | 38 |
| KINGTEX | 40~43 | 40 | WOOSUN | 29~31 | 31 |
| PEGASUS | 5~12 | 6 | YAMATO | 54~57 | 54 |
| SIRUBA | 20~23,56 | 21 | | | |

2.6.3 How to set 《Running Delay Time》 :

Step a. & b. : Doing the same steps of a and b of Item 2.2.6 to enter the [Parameter Mode B]

c. Press the or key to get the parameter code [066. FD]
d. Press the key to enter the [Parameter Value]

e. Press the key to set the needed value within the range of 10~990 ms
f. Press the key to save values




2.6.4 How to set 《Half-Heeling Cancel》 function for foot lifting

Step a. & b. : Doing the same steps of a and b of Item 2.2.6 to enter the [Parameter Mode B]

c. Press the or key to get the parameter code [070.HHC]
d. Press the key to enter the [Parameter Value]

e. Press the key to set the value [HHC. ON] for disable foot lifting by half-heeling pedal.
f. Press the key to save values




2.6.5 How to set 《Fine Postitioning》 for needle up position (For built-in synchronizer only)

Step a. & b. : Doing the same steps of a and b of Item 2.2.6 to enter the [Parameter Mode B]


c. Press the or key to get the parameter code [114.UEG]
d. Press the key to enter the [Parameter Value]

e. Press the key to set the needed value to get accurate needle up positioning
f. Press the key to save values




2.6.6 How to set 《Trimming Time》 :

Step a. & b. : Doing the same steps of a and b of Item 2.2.6 to enter the [Parameter Mode B]




2.6.7 How to set 《Wiping or Blowing Time》 :

Step a. & b. : Doing the same steps of a and b of Item 2.2.6 to enter the [Parameter Mode B]



2.6.8 How to set 《High Speed Limit》 :

Step a. & b. : Doing the same steps of a and b of Item 2.2.6 to enter the [Parameter Mode B]



2.7 Parameter Table:

2.7.1 Parameter in [Parameter Mode A and B]

The values are pre-set for HVP-60-3-7W

| PARAMETER CODE | PARAMETER FUNCTION | RANGE / UNIT | DEFAULT | KEY | DESCRIPTION |
|----------------|---|--|---------|---------|--|
| [001. H] | Maximum sewing speed (H) | 150~8000spm | 4500 | A.B.C.D | Maximum speed adjustments. |
| [002.PSL] | Speed curve adjustment (PSL) | 1~100% | 80 | C.D | The larger the value the faster to up speed. |
| [003.NUD] | Needle UP / DOWN (NUD) | UP / DN | DN | C.D | DN : Needle stops at down position UP : Needle stops at Up position |
| [004. N] | Start Back-Tacking speed (N) | 100~6375 spm | 1800 | A.B.C.D | Start Back-Tacking speed adjustment. |
| [005. V] | End Back-Tacking speed (V) | 100~6375 spm | 1800 | A.B.C.D | End Back-Tacking speed adjustment. |
| [006. B] | Bar-Tacking speed (B) | 100~6375 spm | 2200 | A.B.C.D | Repeat Back-Tacking speed adjustment. |
| [007. S] | Soft start speed (S) | 100~3000 spm | 400 | A.B.C.D | Slow start speed adjustment. |
| [008.SLS] | Stitch numbers for soft start (SLS) | 0~99 Stitches | 2 | C.D | Slow start stitches setting. |
| [009. A] | Automatic Constant-Stitch sewing speed (A) | 300~6375 spm | 4000 | A.B.C.D | Valid only at the [037.SMP] is set A. |
| [010.ACD] | Automatic sewing End Back-Tacking (ACD) | ON / OFF | ON | C.D | Valid only at the last seam of constant-stitch sewing |
| [011.RVM] | Back-Tacking Mode selection (RVM) J=JUKI,B=BROTHER | J / B | J | C.D | J mode :Active when motor stops or running B mode:Active only when motor running. |
| [012.SMS] | Mode selection for Start Back-Tacking (SMS) | A / M / SU / SD | A | D | A : One shot sewing. M : Control by pedal, can stop at middle way. SU:One shot sewing but motor stops at needle up by CT timer at the end of each seam. SD:One shot sewing but motor stops at needle down by CT timer at the end of each seam. |
| [013.TYS] | Mode selection at the end of Start Back-Tacking (TYS) | CON / STP / TRM | CON | D | CON: At the of end Start Back-Tacking, machine continues sewing if pedal pressed or START signal on (standing operation). STP: At the end of Start Back-Tacking, machine stops and must re-start by pedal command. TRM: Making the trimming cycle once the End Back-Tacking finished.(Mini Back-Tacking) |
| [014.SBT] | Start Back-Tacking selection (SBT) | ON / OFF | ON | C.D | Valid only when the C-30 panel is disconnected. |
| [015.SBA] | Setting stitches A of Start Back-Tacking (SBA) | 0~15 Stitches | 3 | C.D | |
| [016.SBB] | Setting stitches B of Start Back-Tacking (SBB) | 0~15 Stitches | 3 | C.D | |
| [017.SBN] | Setting turns of Start Back-Tacking (SBN) | 0~4 times | 2 | D | |
| [018.BT1] | Stitch balance for Start Back-Tacking 1 (BT1) | 1/4, 1/2, 3/4, 1.0, 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4, 2.0 stitches | 4 | C.D | BT1=0 : Invalid BT1=1~8 Increase stitches of reverse seam BT1=9~F : Increase stitches of forward seam |
| [019.BT2] | Stitch balance for Start Back-Tacking 2 (BT2) | -1/4, -1/2, -3/4, -1.0, -1 1/4, -1 1/2, -1 3/4, stitches every 1/4 stitch adjusted | 3 | C.D | BT2=0 : Invalid BT2=1~8 Increase stitches of forward seam BT2=9~F : Increase stitches of reverse seam |
| [020.SME] | Mode selection for End Back-Tacking (SME) | A / SU / SD | A | D | A : One shot sewing. SU: One shot sewing but machine stops up position by CT timer at the end of each seam. SD: One shot sewing but machine stops down position by CT timer at the end of each seam. |
| [021.EBT] | End Back-Tacking selection (EBT) | ON / OFF | ON | C.D | Valid only when the C-30 panel is disconnected. |
| [022.EBC] | Setting stitches C of End Back-Tacking (EBC) | 0~15 Stitches | 3 | C.D | |
| [023.EBD] | Setting stitches D of End Back-Tacking (EBD) | 0~15 Stitches | 3 | C.D | |
| [024.EB] | Setting turns of End Back-Tacking (EB) | 0~4 times | 2 | D | |

ENGLISH


| PARAMETER CODE | PARAMETER FUNCTION | RANGE / UNIT | DEFAULT | KEY | DESCRIPTION |
|----------------|--|--|---------|-------|---|
| [025.BT3] | Stitch balance for End Back-Tacking 3 (BT3) | 1/4, 1/2, 3/4, 1.0, 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4, 2.0 stitches | 2 | C.D | BT3=0:Invalid, BT3=1~8:Increase stitches of forward seam BT3=9~F: Increase stitches of reverse seam |
| [026.BT4] | Stitch balance for End Back-Tacking 4 (BT4) | -1/4, -1/2, -3/4, -1.0, -1 1/4, -1 1/2, -1 3/4, stitches every 1/4 stitch adjusted | 1 | C.D | BT4=0:Invalid, BT4=1~8:Increase stitches of reverse seam BT4=9~F: Increase stitches of forward seam |
| [027. CT] | Setting time interruption at each section end of Back-Tacking (CT) | 0~990 ms | 50 | B.C.D | Corner stop timer. Valid only at SMS,SME,SMB setting SU / SD. |
| [028.SB5] | 15 stitches plus on Start / End Back-Tacking (SB5) | ON / OFF | OFF | C.D | Additional 15 stitches are added to the Start and End Back-Tacking stitches. |
| [029.SB9] | 0~99 stitches plus on Start / End Back-Tacking (SB9) | 0~99 stitches | 0 | C.D | Additional setting stitches are added to the Start and End Back-Tacking stitches. |
| [030.BCC] | Added 1 stitch to the C segment of End Back-Tacking (BCC) | ON / OFF | ON | C.D | ON: Valid, OFF: Invalid |
| [031.SMB] | Mode selection for Bar-Tacking (SMB) | A/M/SU/SD | A | D | A : One shot sewing. M : Control by pedal, can stop at middle way. SU:One shot sewing but motor stops at needle up by CT timer at end of each seam. SD:One shot sewing but motor stops at needle down by CT timer at end of each seam. |
| [032.BAR] | Bar-Tacking selection (BAR) | ON / OFF | OFF | C.D | ON: Perform, OFF: Not perform |
| [033.BRC] | Setting stitches of Bar-Tacking (BRC) | 0~99 stitches | 4 | C.D | One setting for all seams |
| [034.BRN] | Setting seam times of Bar-Tacking (BRN) 0=(Infinite times) | 0~15 Times | 4 | C.D | Setting the seam times of Bar-Tacking. |
| [035.BT5] | Stitch balance for Bar-Tacking 5 (BT5) | 1/4, 1/2, 3/4, 1.0, 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4, 2.0 stitches | 4 | C.D | BT5=0:Invalid, BT5=1~8:Increase stitches of reverse seam BT5=9~F: Increase stitches of forward seam |
| [036.BT6] | Stitch balance for Bar-Tacking 6 (BT6) | -1/4, -1/2, -3/4, -1.0, -1 1/4, -1 1/2, -1 3/4, stitches every 1/4 stitch adjusted | 3 | C.D | BT6=0:Invalid, BT6=1~8:Increase stitches of forward seam BT6=9~F: Increase stitches of reverse seam |
| [037.SMP] | Mode selection for Constant-Stitch sewing (Path Sewing) (SMP) | A / M | M | C.D | A: One shot pattern sewing. M: Manual control by pedal or START signal (standing operation) |
| [038. PM] | Constant-Stitch sewing selection (PM) | ON / OFF | OFF | C.D | ON: Perform, OFF: Not perform |
| [039. PS] | Setting stitches for Section 1 of constant-stitch sewing | 0~250 Stitches | 15 | B.C.D | Stitches setting of seam P1~PF Valid only when the Operation Panel C-30 is disconnected and [038. PM] set ON |
| | Setting stitches for Section 2 of constant-stitch sewing | 0~250 Stitches | 15 | B.C.D | |
| | Setting stitches for Section 3 of constant-stitch sewing | 0~250 Stitches | 15 | B.C.D | |
| | Setting stitches for Section 4 of constant-stitch sewing | 0~250 Stitches | 15 | B.C.D | |
| | Setting stitches for Section 5~F | 0~250 Stitches | 0 | B.C.D | |
| [040.WON] | Wiper function selection (WON) | ON / OFF | ON | C.D | ON : Perform, OFF: Not perform |
| [041. TM] | Timmer function selection (TM) | ON / OFF | ON | C.D | ON : Perform, OFF: Not perform |
| [042.FSM] | Presser Foot UP/DOWN at intermediate stop (FSM) | UP / DN | DN | C.D | UP: At intermediate stop, presser foot goes up DN: At intermediate stop, presser foot keeps down |
| [043.FTM] | Presser Foot UP/DOWN after trimming (FTM) | UP / DN | DN | C.D | UP: After Trimming stop, presser foot goes up DN: After Trimming stop, presser foot keeps down |
| [044. PN] | Numbers of sewing piece (PN) | 0~9999 | 0 | | Counting the products quantity. |
| [045. SP] | Sewing speed (SP) | | 0 | | Showing the current sewing speed. |
| [046.DIR] | Direction of motor rotation (DIR) | CW/CCW | CW | C.D | CCW:Leakstitch, CW:Overlock, Interlock-stitch |

2.7.2 Parameter in [Parameter Mode B] only

The values are pre-set for HVP-60-3/4-66












| PARAMETER CODE | PARAMETER FUNCTION | RANGE / UNIT | DEFAULT | KEY | DESCRIPTION |
|----------------|--|---------------|---------|---------|--|
| [047.MAC] | Machine Code (MAC) | 0~82 | 6 | C.D | Machine code setting. |
| [049.SPD] | Machine's pulley dimension (SPD) | 50~200mm | 65 | B.C.D | Setting machine pulley size. |
| [050.MPD] | Motor's pulley dimension (MPD) | 50~150mm | 100 | B.C.D | Setting motor pulley size. |
| [054.BK] | Motor braked at normal stop (BK) | ON / OFF | OFF | C.D | ON: Motor stop with brake function. |
| [057.TRU] | The back angle when Motor finish the trimming sequence.(Lockstitch M / C only) | ON / OFF | OFF | C.D | Valid only when the LK mode is selected in the [078.TRM] ON:When motor finished the trimming cycle, enable the motor backward function. |
| [058.TR8] | Motor returned angles after trimming (TR8) | 0~255 Degree | 40 | B.C.D | Valid when [057.TUR] set ON. |
| [064.FO] | Full-On time setting for Foot Lifter (FO) | 0~990ms | 400 | B.C.D | Properly set the value to keep good performance of Foot Lifter is essential. |
| [065.FC] | Duty-Cycle time setting for Foot Lifter (FC) | 10~90% | 50 | C.D | Properly set the value to keep good performance of Foot Lifter is essential. |
| [066.FD] | Running-Delay time setting (FD) | 0~990ms | 120 | B.C.D | If Foot Lifter is installed, set 120 ms min. |
| [070.HHC] | Cancel Foot Lifting at Half-Heeling pedal (HHC) | ON / OFF | OFF | C.D | ON: Pedal half heeling without foot lifting function. |
| [075.SFM] | Emergency stop mode for Trimming protection (SFM) N.O.=1=Normal Opened. N.C.=0=Normal Closed | N.C. / N.O. | NC | C.D | Trimmer device protection for Interlock Stitch machine. Properly setting the value according to the machine brand and model. |
| [078.TRM] | •Motor running mode at trimming sequence (TRM) •Motor stops in turning back of CHINA-STITCH M/C | LK,RK,KA,KB | KA | D | LK: Trimming from needle down to up. RK: Turning back to up stop (For Non-UT device Interlock stitch machine) KA: Interlock Stitch machine trimming mode. KB: Special Interlock Stitch machine trimming mode. |
| [082.T1] | Delayed timing prior to trimmer engaged (T1) | 0~990ms | 100 | B.C.D | Trimming sequence setting. |
| [083.T2] | Extended timing of trimming beyond up-stop (T2) | 0~990ms | 200 | | |
| [086.L1] | Delayed timing prior to tension release engaged (L1) | 0~990ms | 340 | B.C.D | Tension release sequence setting. |
| [087.L2] | Extended timing of tension release beyond up-stop (L2) | 0~1500ms | 80 | A.B.C.D | |
| [092.W1] | Delayed timing prior to wiper engaged (W1) | 0~980ms | 340 | B.C.D | Time setting between needle up to wiper active. |
| [093.W2] | Setting timing of wiping (W2) | 0~9990ms | 80 | A.B.C.D | Wiper sequence. |
| [094.WF] | Delayed timing prior to Foot Lifter engaged (WF) | 0~990ms | 50 | B.C.D | Time setting between wiper active to presser foot active. |
| [114.UEG] | Stop angles in pulse from edge to up-stop (UEG) | 5~250 Pules | 40 | B.C.D | Fine adjust the needle stops at up position. (40 is the central value) |
| [116.DRU] | Reverse angles through Needle down(DRU) | 0~255 Degrees | 180 | B.C.D | Valid only when the RK mode is selected in the Parameter Code [078.TRM] |
| [121.ANU] | Needle goes up as power turned on (ANU) | ON / OFF | ON | C.D | ON: Power turned on, needle goes up automatically. |
| [122. HL] | Maximum sewing speed limiter (HL) | 150~8000spm | 4500 | A.B.C.D | The available high speed will be limited by this parameter value. |

3.2 Parts list



ENGLISH

| REF.NO. | ORDER CODE | PART NAME | SPEC. | REF.NO. | ORDER CODE | PART NAME | SPEC. |
|---------|---------------|-------------------|-----------|---------|---------------|--------------|---------------|
| 1 | 2VP14431013J1 | MOTOR ASSEMBLY | 100-120 V | 7 | 2VP603087W001 | MAIN BOARD | HVP-60-3-7W |
| | 2VP34432013J1 | MOTOR ASSEMBLY | 200-240V | | 2VP60308BR001 | MAIN BOARD | HVP-60-3-BR |
| | 2VP34432013J2 | MOTOR ASSEMBLY | 200-240V | | 2VP6030811001 | MAIN BOARD | HVP-60-3-11 |
| 1-1 | 315ECV030 | END COVER | | | 2VP6030827001 | MAIN BOARD | HVP-60-3-27 |
| 1-2 | 2VPBTV01002 | MOUNTING BASE | | | 2VP6030866001 | MAIN BOARD | HVP-60-3/4-66 |
| 1-3 | 2VPBGV040 | BELT COVER ASSEM. | | | 2VP6030870001 | MAIN BOARD | HVP-60-3/4-70 |
| | 2VPBGV050 | BELT COVER ASSEM. | | | 2VP6030898001 | MAIN BOARD | HVP-60-3/4-98 |
| 1-4 | 2CL2PYB180V | PULLEY | 70 mm | | 2VP60308LT001 | MAIN BOARD | HVP-60-3/4-LT |
| | 2CL2PYB030V | PULLEY | 90 mm | | | | |
| | 2CL2PYB050V | PULLEY | 100 mm | | | | |
| 2 | 2VP60007001 | BOX HOUSING | | 8 | 315MPB210 | BOX COVER | |
| 3 | 2VP60106001 | PEDAL UNIT | REGULAR | | | | |
| | 2VP60106003 | PEDAL UNIT | CE TYPE | | | | |
| 4 | 321TFS250 | TRANSFORMER | 100-120 V | 9 | 2VP115002900 | SYNCHRONIZER | #500-29 |
| | 321TFS230 | TRANSFORMER | 200-240 V | | 2VP115003000 | SYNCHRONIZER | #500-30 |
| 5 | 2VP60104101 | CEMENT RESISTER | 100-120 V | | | | |
| | 2VP60104201 | CEMENT RESISTER | 200-240V | | | | |
| 6 | 2VP60103101 | POWER BOARD | 100-120V | | | | |
| | 2VP60103201 | POWER BOARD | 200-240V | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <p>Constant-stitch Sewing</p> |  OR  OR  OR  | <ol style="list-style-type: none"> 1.As the treadle is toed down, Constant-stitch Sewing E,F,G or H performs section by section. 2.Once the treadle returns to neutral intermediately in any one section, the machine will stop immediately. When the treadle is toed down again the balanced stitches of E.F,G or H goes on. 3.If the parameter [010.ACD] is set ON, the machine will not stop and automatically go trimming at the end of the last section E.F,G or H. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Stitch Setting Selection</p> |  | <p>A,B,C,D stitch setting are in range of 0 to 9, E,F,G,H stitch setting are in range of 0 to 99.</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <table border="1" style="margin-left: 10px;"> <tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td></tr> </table> <div style="margin-left: 20px;">Means A=B=C=D=4 stitches.</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;">  <table border="1" style="margin-left: 10px;"> <tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr> <tr><td>1</td><td>5</td><td>1</td><td>5</td></tr> <tr><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td></tr> </table> <div style="margin-left: 20px;">Means E=F=15 stitches.</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;">  <table border="1" style="margin-left: 10px;"> <tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr> <tr><td>1</td><td>5</td><td>1</td><td>5</td></tr> <tr><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td></tr> </table> <div style="margin-left: 20px;">Means G=H=15 stitches.</div> </div> | A | B | C | D | 4 | 4 | 4 | 4 | E | F | G | H | A | B | C | D | 1 | 5 | 1 | 5 | E | F | G | H | A | B | C | D | 1 | 5 | 1 | 5 | E | F | G | H |
| A | B | C | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | F | G | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | B | C | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | F | G | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | B | C | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | F | G | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Needle Up / Forward Stitch Correction</p> |  | <ol style="list-style-type: none"> 1.At the pattern of Free Sewing, one touch of the key will correct half-stitch. 2.At the Constant-stitch Sewing, if machine stops intermediately in one section, one touch of the key will raise the needle to up position, if machine stops at the end of section, one touch of the key will correct one stitch forward. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>One-Shot-Sewing Selection</p> |  | <p>At the Constant-stitch Sewing, automatic sewing for each section is available by one shot to the pedal.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Trimming Selection</p> |  | <p>Setting the trimming function to be enable or disable.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Modelo : Series HVP - 60
CPU Edición 2.5


Contenidos

| | Página |
|--|--------|
| 1.Instalación | |
| 1.1 Instalación del motor | 1 |
| 1.2 Instalación protector de la correa | 1 |
| 1.3 Instalación del sincronizador | 1 |
| 1.4 Regular la presión presisada del pedal | 2 |
| 1.5 Conexión del cable de alimentación | 2 |
| 2.Operación | |
| 2.1 Visor digital en el teclado | 3 |
| 2.2 Modo de operación VS Teclado | |
| 2.2.1 Cómo entrar el [Modo Normal] | 4 |
| 2.2.2 Funciones de Tecla en el [Modo Normal] | 4 |
| 2.2.3 Funciones del teclado en [Atacado Continuo y Puntada continua de la Costura] | 5 |
| 2.2.4 Funciones de Tecla en el [Modo Normal] para la máquina | 5 |
| 2.2.5 Cómo entrar el [Modo A de Parámetro] | 6 |
| 2.2.6 Cómo entrar el [Modo B de Parámetro] | 6 |
| 2.2.7 Funciones del teclado en el [Modo A o B de Parámetro] | 7 |
| A. Presentación de los funciones de la tecla en [Modo A de parámetro] | 7 |
| B. Presentación de los funciones de la tecla en [Modo B de parámetro] | 7 |
| C. Presentación de los funciones de la tecla en [Valor de parámetro] | 7 |
| 2.3 Ajuste de la velocidad | |
| 2.3.1 Cómo regular la « Velocidad maxima del coser » | 8 |
| 2.3.2 Cómo regular la « Velocidad del inicio del atacado » | 8 |
| 2.3.3 Cómo regular la « Velocidad del final del atacado » | 9 |
| 2.3.4 Cómo regular la « Velocidad del final del atacado » | 9 |
| 2.3.5 Cómo regular la « Velocidad de la costura continua » | 9 |
| 2.3.6 Cómo regular la « Curva de aceleración » | 10 |
| 2.3.7 Cómo presentar la « Velocidad de la costura » | 10 |
| 2.4 Programa básico de costura para la Máquina Pespunte | |
| 2.4.1 Cómo ejecutar el « Inicio / Final del Atacado » | 11 |
| 2.4.2 Cómo ejecutar el « Atacado Cotinuo » | 11 |
| 2.4.3 Cómo ejecutar el « Costura Cotinua » | 12 |
| 2.4.4 Cómo ejecutar el « Programa de costura de un tiro » | 12 |

ESPAÑOL

1. Instalación

1.1 Instalación del Motor




- 1.1.1 Proforar 3(9mm) y 1(40mm) agujeros en tablero de costura como diagrama arriba.
- 1.1.2 El motor tiene que ser montado de forma que las poleas del motor y de la máquina de coser estén alineadas.

ESPAÑOL

1.2 Instalación del Protector de la Correa

- 1.2.1 Instalación de Protector de Correa en soporte.
- 1.2.2 Ajustar tope A sobre la tapa en la posición apropiada, al fin que la correa trapezoidal no pueda caer, aunque se deje suelta.
- 1.2.3 Para modelo CE, los salva dedos en ranura B (Máquina Pespunte) o ranura (Máquina Interlock puntada) tienen que ajustarse en su propia posición de 10mm de distancia de la V-correa.



1.3 Instalación del Sincronizador

- 1.3.1 Montar el sincronizador en borde de la polea de la máquina y apretar el rotor por medio de los tornillos para evitar vibración cuando gira.


1.3.2 Ajuste posición:

a. Posición de Aguja Arriba:

Girar el volante hacia adelante, hasta posición de aguja arriba y girar el disco de foto A hasta que su marca roja coincida con la placa roja de la placa del protector del cojinete.











b. Posición de Aguja Abajo:



























Girar el volante hacia adelante, hasta mecánica posición de aguja arriba y girar el disco de foto B hasta que su marca azul coincida con la marca roja de la placa del protector del cojinete.



2. Operación


2.1 Visor digital en el teclado

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO ARABIGO | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| VISOR DIGITAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|
| ALFABETO INGLES | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| VISOR DIGITAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALFABETO INGLES | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| VISOR DIGITAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALFABETO INGLES | U | V | W | X | Y | Z | | | | |
| VISOR DIGITAL |  |  |  |  |  |  | | | | |


ESPAÑOL

2.2.3 Funciones del teclado en [Atacado Continuo y Costura Continua de la Costura]




ESPAÑOL

2.2.4 Funciones de Tecla en el [Modo Normal] para la máquina interlock:




2.2.7 Funciones del teclado en el [Modo A o B de Parámetro]


A. Presentación de los funciones de la tecla en [Modo A de parámetro]




B. Presentación de los funciones de la tecla en [Modo B de Parámetro]




C. Presentación de los funciones de la tecla en [Valor de Parámetro]




2.3.3 Cómo regular la «Velocidad de Final del Atacado»



2.3.4 Cómo regular la «Velocidad del Atacado Continuo»




2.3.5 Cómo regular la «Velocidad de la Puntada Continua de la Costura»





ESPAÑOL



2.4 Programa Básico de Costura para la Máquina Pespunte


2.4.1 Cómo ejecutar el «Inicio / Final de Atacado» :


a. Presionar la  para seleccionar «Inicio de Atacado»






b. Presionar la  para regular el número de puntada de A and B para «Inicio de Atacado»



a. Presionar la  para seleccionar «Final de Atacado»





b. Presionar la  para regular el número de puntada de C y D para «Final de Atacado»






ESPAÑOL

2.4.2 Cómo ejecutar el «Atacado Continuo» :

a. Presionar  en el [Modo Normal] para seleccionar el [3b 4 4]




b. Presionar la  para regular el número de puntada de AB (0-99) y las veces de D (0-15)




2.5 Compensación del Atacado para la Máquina Pespunte

2.5.1 compensación de puntada para «Inicio de Atacado»




ESPAÑOL

- Por ejemplo: Paso 1 : Regular el número de puntada para Inicio de Atacado A y B=3
 Paso 2 : Coser el programa en la velocidad normal
 Paso 3 : Si la situación desequilibrada se aparece, favor corregirla como siguientes:





2.5.3 compensación de puntada para «Atacado Continuo»

- Presionar la **[P]** para entrar el **[Modo A Parámetro]**
- Presionar la **[F]** o **[I]** para obtener parámetro **[035.BT5]** o **[036.BT6]** y pues presionar **[S]** para entrar el **[Valor de Parámetro]**
- Presionar la **[D]** para seleccionar el valor de 1~F de BT 5 or BT6 como compensación
- Presionar **[S]** para salvar valor





- Por ejemplo: Paso 1 : Regular el número de puntada para Atacado Continuo A=B=4 y D=4
 Paso 2 : Coser el programa en la velocidad normal
 Paso 3 : Si la situación desequilibrada se aparece, favor corregirla como siguientes:

ESPAÑOL





Caso 1 : A más largo y B más corto

Ajuste : Seleccionar un valor dentro de la gama de 1~8 para BT5





Caso 2 : A más Corto y B Normal

Ajuste : Seleccionar un valor dentro de la gama de 9~F para BT5



Caso 3 : A Normal y B más Largo

Ajuste : Seleccionar un valor dentro la gama de 1~8 para BT6



Caso 4 : A Normal y B Corto


Ajuste : Seleccionar un valor dentro de la gama de 9~F para BT6

2.6.3 Cómo regular el «Tiempo de Arranque Retrasado» :

Paso a. & b. : Hacer el mismo pasos de a y b de Item 2.2.6 para entrar el [Parámetro Modo B]

c. Presionar o tecla para conseguir código de parámetro [066. FD]
d. Presionar tecla para entrar el [Valor de Parámetro]

e. Presionar tecla para regular el valor dentro de gama 10~990 ms
f. Presionar tecla para salvar el valor




2.6.4 Cómo regular la función de «Cancelación de lo que presiona el pedal hacia atrás a medias» para prénsatelas

Paso a. & b. : Hacer el mismo pasos de a y b de Item 2.2.6 para entrar el [Parámetro Modo B]

c. Presionar o tecla para conseguir código de parámetro [070.HHC]
d. Presionar tecla para entrar el [Valor de Parámetro]

e. Presionar tecla para regular el valor [HHC. ON] para inutilizar prénsatelas por medio del pedal hacia atrás a medias.
f. Presionar tecla para salvar el valor.




2.6.5 Cómo regular «Posición Fino» para la posición de aguja arriba (solo para sincronizador interior)

Paso a. & b. : Hacer el mismo pasos de a y b de Item 2.2.6 para entrar el [Parámetro Modo B]

c. Presionar o tecla para conseguir código de parámetro [114.UEG]
d. Presionar tecla para entrar el [Valor de Parámetro]

e. Presionar tecla para regular el valor para que consigue exactamente la posición de aguja arriba.
f. Presionar tecla para salvar el valor.



2.7 Tabla de Parámetro:

2.7.1 Parámetros en [Modo A y B de parámetro]

Los valores son preseleccionado para HVP-60-3-7W


| CÓDIGO DE PARÁMETRO | FUNCIÓN DE PARÁMETRO | EXTENSIÓN / UNIDAD | PRESELECCIÓN | TECLA | DESCRIPCIÓN |
|---------------------|--|--|--------------|---------|---|
| [001. H] | Velocidad máxima de costura (H) | 150~8000spm | 4500 | A.B.C.D | Ajustes de la velocidad máxima. |
| [002.PSL] | Ajuste de la curva de la velocidad (PSL) | 1~100% | 80 | C.D | Más largo el valor, más rápida la velocidad subida. |
| [003.NUD] | Aguja Arriba / Abajo (NUD) | UP/ DN | DN | C.D | DN : Aguja se para en la posición abaja UP : Aguja se para en la posición arriba |
| [004. N] | Velocidad del Inicio del Atacado (N) | 100~6375 spm | 1800 | A.B.C.D | Ajuste de la velocidad del Inicio del Atacado. |
| [005. V] | Velocidad del Final del Atacado (V) | 100~6375 spm | 1800 | A.B.C.D | Ajuste de la velocidad del Final del Atacado. |
| [006. B] | Velocidad del Atacado Continuo (B) | 100~6375 spm | 2200 | A.B.C.D | Ajuste repetido de la velocidad del Atacado Continuo. |
| [007. S] | Velocidad del Inicio Suave (S) | 100~3000 spm | 400 | A.B.C.D | Ajuste de la velocidad del Inicio Suave. |
| [008. SLS] | Números de puntada para Inicio Suave (SLS) | 0~99 Puntadas | 2 | C.D | Regulacion de puntadas del Inicio Suave. |
| [009. A] | Velocidad de costura de Puntada Continua Automatica (A) | 300~6375 spm | 4000 | A.B.C.D | Válido sólo en el [037.SMP] es seleccionado A. |
| [010.ACD] | Costura automática del Final del Atacado (ACD) | ON / OFF | ON | C.D | Válido sólo en la ultima costura de puntada continua de la costura |
| [011.RVM] | Selección de modo para Atacado (RVM) J=JUKI,B=BROTHER | J / B | J | C.D | modo J :Activo cuando motor se para o está actuando. B modo :Activo sólo cuando motor está actuando. |
| [012.SMS] | Selección de modo para Inicio del Atacado (SMS) | A / M / SU / SD | A | D | A : Costura de una sección. (un tiro) M : Control por medio de pedal, puede pararse en mitad de camino. SU:Después de costura de un tiro, el motor se para en aguja arriba, y después de quedar el tiempo de CT, va a coser otra sección. SD:Después de costura de un tiro, el motor se para en aguja abajo, y después de quedar el tiempo de CT, va a coser otra sección. |
| [013.TYS] | Selección de modo en el final del inicio del Atacado (TYS) | CON / STP / TRM | CON | D | CON: En final del Inicio del Atacado, la máquina continua a coser si el pedal se presiona o signo START on (operación de pie) STP: En final del Inicio de Atacado, la maquina se para y tiene que empezar de nuevo por medio de mandamiento de pedal. TRM: Actua el ciclo de cortahilo, en cuanto el final del Atacado este completado (Mini-Atacado). |
| [014.SBT] | Selección del Inicio del Atacado (SBT) | ON / OFF | ON | C.D | Válido sólo cuando el Panel de C-30 es desconectado. |
| [015.SBA] | Selección de puntadas A del Inicio del Atacado (SBA) | 0~15 Puntadas | 3 | C.D | |
| [016.SBB] | Selección de puntadas B del Inicio del Atacado (SBB) | 0~15 Puntadas | 3 | C.D | |
| [017.SBN] | Selección de vueltas del Inicio del Atacado (SBN) | 0~4 veces | 2 | D | |
| [018.BT1] | Puntada equilibrada para Inicio del Atacado 1 (BT1) | 1/4, 1/2, 3/4, 1.0, 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4, 2.0 puntadas | 4 | C.D | BT1=0 :Inválido, BT1=1~8 : Aumentar las puntadas reversas BT1=9~F : Aumentar las puntadas delanteras |
| [019. BT2] | Puntada equilibrada para Inicio del Atacado 2 (BT2) | -1/4, -1/2, -3/4, -1.0, -1 1/4, -1 1/2, -1 3/4, puntadas cada 1/4 puntada ajustada | 3 | C.D | BT2=0 : Inválido, BT2=1~8 : Aumentar las puntadas delanteras BT2=9~F : Aumentar las puntadas reversas |
| [020.SME] | Selección de modo para Final del Atacado (SME) | A / SU / SD | A | D | A :Costura de una sección. (un tiro) SU: después de costura de un tiro, el motor se para en aguja arriba, y después de quedar el tiempo de CT, va a coser otra sección. SD: Después de costura de un tiro, el motor se para en aguja abajo, y después de quedar el tiempo de CT, va a coser otra sección. |
| [021.EBT] | Selección del Final del Atacado (EBT) | ON / OFF | ON | C.D | Válido sólo cuando el Panel de C-30 es desconectado. |
| [022.EBC] | Selección de puntadas C del Final del Atacado (EBC) | 0~15 Puntadas | 3 | C.D | |
| [023.EBD] | Selección de puntadas D del Final del Atacado (EBD) | 0~15 Puntadas | 3 | C.D | |
| [024.EBN] | Selección de vueltas del Final del Atacado (EBN) | 0~4 veces | 2 | D | |

ESPAÑOL

| CÓDIGO DE PARÁMETRO | FUNCIÓN DE PARÁMETRO | GAMA/ UNIDAD | PRESELECCIÓN | TECLA | DESCRIPCIÓN |
|---------------------|--|---------------|--------------|---------|---|
| [047.MAC] | Código de Máquina (MAC) | 0~82 | 6 | C.D | Regular el código de máquina. |
| [049.SPD] | Dimensión de polea de máquina (SPD) | 50~200mm | 65 | B.C.D | Regular el tamaño de polea de máquina. |
| [050.MPD] | Dimensión de polea de motor (MPD) | 50~150mm | 100 | B.C.D | Regular el tamaño de polea de motor. |
| [054. BK] | Motor freno en la parada normal (BK) | ON / OFF | OFF | C.D | ON: Motor para con función de freno. |
| [057.TRU] | Selección inverso de motor después del cortahilo (TRU) (Pespunte M / C sólo) | ON / OFF | OFF | C.D | Válido sólo cuando el modo LK es seleccionado en el [078.TRM] ON:Cuahdo el motor ha terminado ciclo de cortahilo, el motor hace funcion inversa. |
| [058.TR8] | Ángular inversos de motor después de cortagilo (TR8) | 0~255 Degree | 40 | B.C.D | Válido sólo cuando el [057.TUR] es regulado ON. |
| [064. FO] | Regular el tiempo completo para prénsatelas (FO) | 0~990ms | 400 | B.C.D | Regular apropiadamente el valor para mantener buena realización de prénsatelas. |
| [065. FC] | Regular el tiempo de Deber-Ciclo (Duty-Cycle) para prénsatelas (FC) | 10~90% | 50 | C.D | Regular apropiadamente el valor para mantener buena realización de prénsatelas. |
| [066. FD] | Regular el tiempo de artanque retrasado (FD) | 0~990ms | 120 | B.C.D | Si prénsatelas es instalado, regula 120 ms min. |
| [070.HHC] | Cancela prénsatelas cuando presiona el pedal hacia atrás a riedias (HHC) | ON / OFF | OFF | C.D | ON: Presiona el pedal hacia atrás a medias sin función prénsatelas. |
| [075.SFM] | Modo de parada de emergencia para protección de cortagilo (SFM) N.O.=1=Abierto Normal. N.C.=0=Cerrado Normal | N.C./N.O. | NC | C.D | Protección de dispositivo de cortahilo para máquina Interlockstitch. Regular apropiadamente el valor depende de marca y modelo de la máquina. |
| [078.TRM] | •Modo de operación motor en secuencia de cortagilo(TRM) •Motor para en la vuelta hacia atrás de CHAIN-STITCH M/C | LK,RK,KA,KB | KA | D | LK: Cortahilo desde aguja arriba. RK: Máquina Chainstitch retira ciclo muy fácil. (para sin-UT dispositivo M/C) KA: Modo de cortahilo de Máquina Coverstitch. KB: Modo de cortagilo de Máquina Coverstitch Especial. |
| [082. T1] | Tiempo retrasado antes de dedicarse el cortahilo (T1) | 0~990ms | 100 | B.C.D | Regular la secuencia de cortahilo. |
| [083. T2] | Tiempo de operación del cortahilo (T2) | 0~990ms | 200 | | |
| [086. L1] | Tiempo retrasado antes de dedicarse la tensión aflojamiento (L1) | 0~990ms | 340 | B.C.D | Regular la secuencia de la tensión aflojamiento. |
| [087. L2] | Tiempo de operación de la tensión aflojamiento (L2) | 0~1500ms | 80 | A.B.C.D | |
| [092. W1] | Tiempo retrasado antes de dedicarse el apartahilo (W1) | 0~980ms | 340 | B.C.D | Regular el tiempo entre aguja arriba y apartahilo activo. |
| [093. W2] | Regular el tiempo de apartahilo (W2) | 0~9990ms | 80 | A.B.C.D | Regular el tiempo de apartahilo activo. |
| [094. WF] | Tiempo retrasado antes de dedicarse el prénsatelas (WF) | 0~990ms | 50 | B.C.D | Regular el tiempo entre apartahilo activo y prénsatelas activo. |
| [114.UEG] | Impulsos del ángulo parada en aguja arriba (UEG) | 5~250 Pules | 40 | B.C.D | Ajustar fino la posición parada del aguja arriba. (El valor central es 40.) |
| [116.DRU] | Ángulos Reversos a través de aguja abajo (DRU) | 0~255 Degrees | 180 | B.C.D | Sólo válido cuando el RK es seleccionado en [078.TRM] |
| [121.ANU] | La aguja va a la posición arriba después de dar la corriente (ANU) | ON / OFF | ON | C.D | ON: La aguja va a la posición arriba automáticamente cuando da la corriente. |
| [122. HL] | Velocidad limitada de la costura maxima (HL) | 150~8000spm | 4500 | A.B.C.D | La velocidad alta disponible será limitada por el valor de parámetro. |









ESPAÑOL

3.2 Lista de Repuesto





ESPAÑOL



| REF.NO. | CÓDIGO DE ORDEN | NOMBRE DE REPUESTO | ESPEC. | REF.NO. | CÓDIGO DE ORDEN | NOMBRE DE REPUESTO | ESPEC. |
|---------|-----------------|-------------------------|-----------|---------|-----------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2VP14431013J1 | Ensamblaje de Motor | 100-120 V | 7 | 2VP603087W001 | TABLA PRINCIPAL | HVP-60-3-7W |
| | 2VP34432013J1 | Ensamblaje de Motor | 200-240V | | 2VP60308BR001 | TABLA PRINCIPAL | HVP-60-3-BR |
| | 2VP34432013J2 | Ensamblaje de Motor | 200-240V | | 2VP6030811001 | TABLA PRINCIPAL | HVP-60-3-11 |
| 1-1 | 315ECV030 | TAPA DE FONDO | | | 2VP6030827001 | TABLA PRINCIPAL | HVP-60-3-27 |
| 1-2 | 2VPBTV01002 | BASE MONTADO | | | 2VP6030866001 | TABLA PRINCIPAL | HVP-60-3/4-66 |
| 1-3 | 2VPBGV040 | Protector de Correa. | | | 2VP6030870001 | TABLA PRINCIPAL | HVP-60-3/4-70 |
| 1-3 | 2VPBGV050 | Protector de Correa. | | | 2VP6030898001 | TABLA PRINCIPAL | HVP-60-3/4-98 |
| 1-4 | 2CL2PYB180V | V-CORREA | 70 mm | | 2VP60308LT001 | TABLA PRINCIPAL | HVP-60-3/4-LT |
| | 2CL2PYB030V | V-CORREA | 90 mm | | | | |
| | 2CL2PYB050V | V-CORREA | 100 mm | | | | |
| 2 | 2VP60007001 | Base de Caja de Control | | 8 | 315MPB210 | Tapa de Caja de Control | |
| 3 | 2VP60106001 | UNIDAD DE PEDAL | REGULAR | | | | |
| | 2VP60106003 | UNIDAD DE PEDAL | CE TYPE | | | | |
| 4 | 321TFS250 | TRANSFORMADOR | 100-120 V | 9 | 2VP115002900 | SINCRONIZADOR | #500-29 |
| | 321TFS230 | TRANSFORMADOR | 200-240 V | | 2VP115003000 | SINCRONIZADOR | #500-30 |
| 5 | 2VP60104101 | Resistor de Cemento | 100-120 V | | | | |
| | 2VP60104201 | Resistor de Cemento | 200-240V | | | | |
| 6 | 2VP60103101 | Tabla de Fuente Energía | 100-120V | | | | |
| | 2VP60103201 | Tabla de Fuente Energía | 200-240V | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| <p>Costura de Puntada Continua</p> |  | <p>1. Al presionarse hacia adelante el pedal, la costura de puntada continua de E,F,G o H ejecuta sección a sección.</p> <p>2. En cuanto el pedal regrese a su punto neutro en alguna sección, la máquina se para inmediatamente. Al presionarse hacia adelante el pedal de nuevo, las puntadas equilibradas se ejecutan continuamente.</p> <p>3. Si el parámetro [010.ACD] es regulado ON, la máquina no parará y va a cortar el hilo automáticamente en el final de la última sección de E,F,G o H.</p> |
| <p>Selección de Ajuste de la Puntada</p> |  | <p>Ajuste de puntadas A,B,C,D es una gama de 0 ~ 9, Ajuste de puntadas E,F,G,H es una gama de 0 ~ 99.</p> <p> Significado A=B=C=D=4 puntadas</p> <p> Significado E=F=15 puntadas</p> <p> Significado G=H=15 puntadas</p> |
| <p>Puntada de Corrección Delantero / Aguja Arriba</p> |  | <p>1. En el programa de Costura Libre, cada toca de la tecla corregirá mitad de puntada.</p> <p>2. En la costura de puntada continua, si la máquina se para intermedicamente en una sección, una toca de la tecla subirá la aguja a la posición arriba. Si la máquina se para en el final de una sección, cada toca de la tecla corregirá una puntada delantera.</p> |
| <p>Selección de Costura Automática</p> |  | <p>La costura automática de cada sección es disponible por medio de presionarse un tiro del pedal en las puntadas continuas</p> |
| <p>Selección del Cortahilo</p> |  | <p>Regular la función de cortahilo facilitado o no facilitado.</p> |



3. HVP-60-3/4-11(Y6):





4. HVP-60-3-27:



7. HVP-60-3/4-98:



8. HVP-60-3/4-LT (46):



— A4 —

