

Der Nadelhebelbolzen muß
so eingebaut sein, daß der
Pfeil nach oben zeigt.


THE NEEDLE LEVER STUD
MUST BE ASSEMBLED SO

Hauptölbehälter
hier füllen.

FILL MAIN
RESERVOIR HERE

1-Nadelmaschine 53300 wird
ebenso eingefädelt, jedoch
entfallen Faden 1 und 3

THE 1 NEEDLE-MACHINE 53300
WILL BE THREADED IN THE SAME
MANNER BY THREAD 2 AND 3



Beachte:

Maschine wird ohne Öl geliefert.
Vor Inbetriebnahme Behälter
unbedingt mit Öl füllen.

CAUTION:

FILL ALL OIL RESERVOIRS BEFORE
STARTING. MACHINE HAS BEEN
DRAINED BEFORE SHIPPING.

Geölantes Öl:

Gargoyle DTE Oil medium.
Unter normalen Betriebsbedingungen
Ölwechsel 1^{er} pro Jahr.

USE AN S.A.E. 10W STRAIGHT
MINERAL OIL
ON NORMAL OPERATING CONDITIONS
CHANGE THE OIL ONCE A YEAR.

Schauglas für Hauptölbehälter:
Ölspiegel muß immer zwischen
den beiden roten Strichen sein.

MAIN OIL RESERVOIR GAUGE.
THE OIL LEVEL SHOULD BE
KEPT BETWEEN RED LINES.

Die Ölbleib-Schraube für Haupt-
Ölbehälter befindet sich in der
Grundplatte unter dem Handrad.

EXCESS OIL IN MAIN RESERVOIR
MAY BE DRAINED AT PLUG SCREW
LOCATED IN THE BASE PLATE.

Drehrichtung
des Handrades.
PULLING DIRECTION
OF HANDWHEEL.

EINFÄDELANLEITUNG FÜR MASCHINEN DER KLASSE 53300 UND 53400

THREADING DIAGRAM FOR MACHINES CLASS 53300 AND 53400

From the library of Superior Sewing Machine & Supply Ltd.