Pfaff 8362 003 Pfaff 8362 035

PFAFF

8362-003 8362-035

Teileliste Parts list Liste de pièces Lista de piezas

e

296-12-17923 Teileliste dtsch./engl./franz./span. 07.96 •...

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

مر ر

Alle Informationen und Abbildungen waren zum Zeitpunkt der Druckgebung auf dem neuesten Stand.

Technische Änderungen vorbehalten!

Der Nachdruck, die Vervielfältigung sowie die Übersetzung - auch auszugsweise - aus PFAFF-Teilelisten ist nur mit unserer vorherigen Zustimmung und mit der Quellenangabe gestattet.

At the time of printing, all information and illustrations contained in this document were up to date.

Subject to alteration!

The reprinting, copying or translation of PFAFF Parts lists whether in whole or in part, is only pemitted with our previous permission and with written reference to the source.

Au moment de la remise à l'imprimeur, toutes les informations et figures se rapportant à cette machine correspondaient à l'état actuel des connaissances.

Sous réserve de modifications techniques!

Aucune reproduction, polycopie ou traduction - même par extraits - des listes de pièces PFAFF ne peut être effectuée, à condition d'en indiquer l'origine, sans notre autorisation expresse.

Todas las informaciones e ilustraciones de este manual estaban al día en el momento de entregarse para su impresión.

¡ Salvo modificaciones técnicas!

La reimpresión, reproducción y traducción - aunque sólo sea parcial - de las listas de piezas PFAFF sólo está permitida con nuestro permiso previo e indicando la fuente.

G.M. PFAFF Aktiengesellschaft

Postfach 3020 D - 67653 Kaiserslautern

Königstr. 154 D-67655 Kaiserslautern

Redaktion / Illustration Editing / Illustration Rédaction / Illustrations Redacción / Ilustración HAAS - Publikationen GmbH D - 53840 Troisdorf

	Seite
	page
	page
	página
1	Vorwort
1	Foreword
	Avant-propos
	Notas preliminares
2.01	Grundplatte -003 2 - 1
	Bedplate -003
	Plateau fondamental -003
	Placa base -003
0.00	Reibradantrieb -003 2 - 2
2.02	Friction wheel drive -003
	Entraînement par roue de friction -003
	Accionamiento por rueda de fricción -003
2.03	Grundplatte -035
	Bedplate -035
	Plateau fondamental -035
	Placa base -035
•	Reibradantrieb -035 2 - 4
2.04	
	Friction wheel drive -035
	Entraînement par roue de friction -035
	Accionamiento por rueda de fricción -035
2.05	Zwischenplatte
	intermediate plate
	Plateau intermédiaire
	Placa intermedia
	2.6
2.06	Einschwenkhebel -003 2 - 6
	Positioning arm -003
	Levier pivotant -003
	Palanca para girar la cuña hacia dentro -003
2.07	Exzenterhebelverstellung -003 2 - 7
	Eccentric lever adjustment -003
	Réglage du levier d'excentrique -003
	Regulación de la palanca del excéntrico -003
2.08	Einschwenkhebel -035 2 - 8
	Positioning arm -035
	Levier pivotant -035
	Palanca para girar la cuña hacia dentro -035

÷

1

	Seite page page página
2.09	Hebelverstellung obere Schweißrolle -035
2.10	Oberer Schweißrollenträger -003 2 -10 Upper sealing roller bracket -003 Support du rouleau de soudage supérieur -003 Soporte del rodillo de soldadura superior -003
2.11	Oberer Schweißrollenträger -035 2 -11 Upper sealing roller bracket -035 Support du rouleau de soudage supérieur -035 Soporte del rodillo de soldadura superior -035
2 .12	Antrieb untere Transportrolle -003
2.13	Antrieb untere Transportrolle -035
2.14	Antrieb obere Transportrolle -003 2 -14 Upper feed roller drive -003 Entraînement du rouleau de transport supérieur -003 Accionamiento del rodillo transportador superior -003
2.15	Antrieb obere Transportrolle -035 2 -15 Upper feed roller drive -035 Entraînement du rouleau de transport supérieur -035 Accionamiento del rodillo transportador superior -035
2.16	Heizkeil -003 2 -16 Heating wedge -003 Fer -003 Cuña térmica -003

Seite page

page página

2.17	Heizkeil -035
2.18	Motorbefestigung
2.19	Motorgehäuse
2.20	Steuerkasten
2.21	Elektrische Ausrüstung Steuerkasten

Die Inhaltsübersicht gibt einen Überblick über die Aufgliederung der Liste. Alle Teile sind so abgebildet, wie sie in der Maschine funktionsmäßig zusammengehören. Die gestrichelten Abbildungen zeigen, wo die daneben abgebildeten Teile hingehören. Einrahmungen auf den Bildseiten zeigen, aus welchen Einzelteilen sich die Gruppenteile zusammensetzen. Die auf den Bildseiten verwendeten Schlüsselzeichen (____; 2; 3 usw.) sind in Register "0" erläutert.

Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Achtung!



Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, daß Ersatz- und Zubehörteile, die nicht von uns geliefert werden, auch nicht von uns geprüft und freigegeben sind. Der Einbau und / oder die Verwendung solcher Produkte kann daher u. Umständen konstruktiv vorgegebene Eigenschaften Ihrer Maschine negativ verändern. Für Schäden, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen entstehen, übernehmen wir keine Haftung!

For the various sections of this catalogue, please refer to the "Contents". The parts are illustrated as they belong together in the machine. The dashed illustrations show where the adjacent parts belong. The framed-in sections on the illustration pages show the individual parts comprising a group. The keys used on the illustration pages (; 2; 3; etc.) are listed and explained in section "0". Subject to alterations in design.

Caution!



We warn you expressively that spare parts and accessories that are not supplied by us are not tested and released by us. Fitting or using these products may therefore have negative influences on features that depend on the machine design. We are not liable for any damage caused by the use of non-Pfaff parts.

La table des matières donne un apercu de la subdivision de la liste. Les pièces figurent sur l'illustration comme elles vont ensemble. Les figures en tirets montrent le lieu de montage des pièces figurant à côté. Les parties encadrées sur les pages à illustrations représentent les pièces individuelles formant groupe. Les symboles (_____; 2; 3 etc.) utilisés sur les pages illustrées sont regroupés et expliqués au registre "0". Sous réserve de modifications.

Attention!




Nous attirons expressément votre attention sur le fait que les pièces de rechange et accessoires qui n'ont pas été livrés par nous n'ont pas non plus été contrôlés et agréés par nous. C'est pourquoi le montage et/ou l'utilisation de telles pièces peut éventuellement entraîner l'altération des caractéristiques de construction de votre machine. Par conséquent, nous n'assumons aucune responsabilité pour les dommages causés par l'emploi de pièces qui ne sont pas d'origine!


Atención!




Se hace observar que en el caso de piezas de recambio y accesorios que no hayan sido suministrados por nosotros, quiere decir que no han sido sometidas por nuestra parte a un control y que no se les ha dado el visto bueno. Por esta razón, el montaje y/o empleo de tales productos puede repercutir negativamente en las características constructivas previstas en su máquina. ¡Para los daños que eventualmente pudiesen presentarse al utilizar piezas no originales, no asumimos ninguna garantía!





....







PFAFF












From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC





From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC




ł,












2 - 12










į


From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC









Motor attachment Fixation du moteur Eijación del motor






From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

ł.



2 - 20 In Nr. 95-211 067-75 enthalten In No. included 95-211 067-75



ł