

Der Nadelhebelbolzen muß
so eingebaut sein, daß der
Pfeil nach oben zeigt.


THE NEEDLE LEVER STUD
MUST BE ASSEMBLED SO

Hauptölbehälter
hier füllen.

FILL MAIN
RESERVOIR HERE

1-Nadelmaschine 53300 wird
ebenso eingefädelt, jedoch
entfallen Faden 1 und 3

THE 1 NEEDLE-MACHINE 53300
WILL BE THREADED IN THE SAME
MANNER BY THREAD 2 AND 3



Beachte:
Maschine wird ohne Öl geliefert.
Vor Inbetriebnahme Behälter
unbedingt mit Öl füllen.

CAUTION:
FILL ALL OIL RESERVOIRS BEFORE
STARTING. MACHINE HAS BEEN
DRAINED BEFORE SHIPPING.

Benutztes Öl:
Saegeyle DTE Öl medium.
Unter normalen Betriebsbedingungen
Ölwechsel 1^{er} pro Jahr.

USE AN S.A.E. 90 STRAIGHT
MINERAL OIL.
ON NORMAL OPERATING CONDITIONS
CHANGE THE OIL ONCE A YEAR.

Schäufles für Hauptölbehälter.
Ölspiegel muß immer zwischen
den beiden roten Strichen sein.
MAIN OIL RESERVOIR GAUGE.
THE OIL LEVEL SHOULD BE
KEPT BETWEEN RED LINES.

**Die Ölableit-Schraube für Haupt-
Ölbehälter befindet sich in der
Grundplatte unter dem Handrad.**
**EXCESS OIL IN MAIN RESERVOIR
MAY BE DRAINED AT PLUG SCREW
LOCATED IN THE BASE PLATE.**

Drehrichtung
des Handrades.
PULLING DIRECTION
OF HANDWHEEL.

EINFÄDELANLEITUNG FÜR MASCHINEN DER KLASSE 53300 UND 53400

THREADING DIAGRAM FOR MACHINES CLASS 53300 AND 53400

From the library of Superior Sewing Machine & Supply LLC