Pfaff 1243 Subclass Subsequent April 1987



Unterklassen-Ausstattung

Subclass parts Composition des sous-classes Composición de las subclases

dtsch./engl./franz./span. 4.87


Equipement des sous-classes Dotación de las subclases

Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase		Ausführung Model Version Tipo de måquina	Nadelstange Neodle bar Barra da aiguille Barra de aguja	Stoffschieber 4 Feed dog Griffe Transportador inferior	Stichplatte [4] Neodic plate Plaque à alguille Place de aguja	Nahub[4] Presser foot Pied presseur Pie prensatelas	Fingerschutz Finger guard Protege-doigts Salvadedos	Niederhalter Work retainer Pied de maintien Pie de retención
-6/01	30/0	CN8	91-009678-91	91-491 668-04	91-491 669-04	91-040 330-03	91-046864-25	
-6/01 -900/16;/5	30/0 56	CN8	91-009 678-91	91-059 013-05	91-058 958-05	91-040 330-03	91-046 864-25	
-6/01	30/0	CN 10	91-710 484-92	91-047 850-04	91-058 495-04	91-040 330-03	91-046 864-25	
-6/01 -900/16;/5	8070 56	CN 10	91 710 484-92	91-059012-05	91-058 959-05	91-040 330-03	91-046 864-25	
-55/02		CN 8 DN 8	91-009 678-91	91-040 417-04	91-058 678-04	91-051 144-93 5		
-750/01-4/01		CN8 DN8	91-009 678-91	91-040 417-04	91-058 678-04	91-141 232-13		91-049 666-03
-750/01-4/01 -900/56		CN8 C/DN8	91-009 678-91	91-047 999-05	91-058 842-04	91-141 232-13		91-049 666-03
-944/01	30/0	CN DN	91-009 678-91	91-040 417-04	91-058678-04	91-051 255-93	91-009 492-91	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
-944/01		CN8 DN8	91-009 678-91	91-040 417-04	91-058 678-04	91-054 648-93		91-049 666-03
-944/01 -900/16;/56		CN	91-009 678-91	91-047 999-05	91-058 842-04	91-051 255-93	91-009 492-91	
-944/01 -900/56		CN 8 C/DN8	91-009 678-91	91-047 999-05	91-058842-04	91-054 648-93		91-049 666-03

^{4 =} Ausführung angeben

- = Nicht mehr im Programm; jedoch Ersatzteile lieferbar = No longer part of production range;
 - substitute available
 - Rayé du programme; pièces detachées toutefois livrables
 - Fuera de programa; las piezas de recambio,
 no obstante, se siguen suministrando.

Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclases



-6/01

£/04 000/48:/EE

⁼ Indicate model = Préciser la version = Indiquese el tipo de màquina

^{5 =} Nähmuster einsenden

⁼ Submit sewing sample

Joindre échantillons de couture
 Enviese muestra de costura

