Pfaff 8309 023 Pfaff 8309 026

# **PFAFF**

8309-023 8309-026

Teileliste
Parts list
Liste de pièces
Lista de piezas

Alle Informationen und Abbildungen waren zum Zeitpunkt der Druckgebung auf dem neuesten Stand.

Technische Änderungen vorbehalten!

 Der Nachdruck, die Vervielfältigung sowie die Übersetzung – auch auszugsweise – aus PFAFF-Teilelisten ist nur mit unserer vorherigen Zustimmung und mit der Quellenangabe gestattet.

At the time of printing, all information and illustrations contained in this document were up to date.

Subject to alteration!

The reprinting, copying or translation of PFAFF parts lists whether in whole or in part, is only permitted with our previous permission and with written reference to the source.

Au moment de la remise à l'imprimeur, toutes les informations et figures se rapportant à cette machine correspondaient à l'état actuel des connaissances.

Sous réserve de modifications techniques!

Aucune reproduction, polycopie ou traduction – même par extraits – listes de pièces PFAFF ne peut être effectuée, à condition d'en indiquer l'origine, sans notre autorisation expresse.

Todas las informaciones e ilustraciones de este manual estaban al día en el momento de entregarse para su impresión.

¡ Salvo modificaciones técnicas!

La reimpresión, reproducción y traducción – aunque sólo sea parcial – de los manuales de instrucciones PFAFF sólo está permitida con nuestro permiso previo e indicando la fuente.

G.M. PFAFF Aktiengesellschaft

Postfach 3020 D-67653 Kaiserslautern Königstr. 154 D-67655 Kaiserslautern

Redaktion/Illustration Verlag Technische Dokumentation Postfach 1106 D-77901 Lahr

	Seite Page Page Página
0	Wichtiger Hinweis
1	Vorwort
2	Erläuterungen der Schlüsselzeichen
3	Schweißmaschine (8309-023 feststehend); (8309-026 fahrbar) Heat-sealing machine (8309-23 stationary); (8309-026 mobile) Machine à souder (8309-23 fixe); (8309-026 mobile) Máquina de soldar (8309-23 estacionario); (8309-026 móvil)
3.01	Antrieb
3.02	Säule
3.03	Pneumatische Ausrüstung
3.04	Pneumatischer Schwenkkopf
3.05	Teilesatz zum oberen Ausleger

3.06	Heißluftschweißeinrichtung
3.07	Heizkeileinrichtung
3.08	Transportrolle
3.09	Elektrische Ausrüstung
3.10	Nähleuchte
3.11	Fußtaster

# Achtung!



Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, daß Ersatz- und Zubehörteile, die nicht von uns geliefert werden, auch nicht von uns geprüft und freigegeben sind. Der Einbau und / oder die Verwendung solcher Produkte kann daher u. Umständen konstruktiv vorgegebene Eigenschaften Ihrer Maschine negativ verändern. Für Schäden, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen entstehen, übernehmen wir keine Haftung!

#### Caution!



We warn you expressively that spare parts and accessories that are not supplied by us are not tested and released by us.

Fitting or using these products may therefore have negative influences on features that depend on the machine design.

We are not liable for any damage caused by the use of non-Pfaff parts!

### Attention!



Nous attirons expressément votre attention sur le fait que les pièces de rechange et accessoires qui n'ont pas été livrés par nous n'ont pas non plus été contrôlés et agréés par nous.

C'est pourquoi le montage et/ou l'utilisation de telles pièces peut éventuellement entraîner l'altération des caractéristiques de construction de votre machine. Par conséquent, nous n'assumons aucune responsabilité pour les dommages causés par l'emploi de pièces qui ne sont pas d'origingle!

## ¡Atención!



Se hace observar que en el caso de piezas de recambio y accesorios que no hayan sido suministrados por nosotros, quiere decir que non han sido sometidas por nuestra parte a un control y que no se les ha dado el visto bueno. Por esta razón, el montaje y/o empleo de tales productos puede repercutir negativamente en las características previstas en su máquina. ¡Para los daños que eventualmente pudiesen presentarse al utilizar piezas no originales, no asumimos ninguna garantía!

- Alle Teile sind so abgebildet, wie sie in der Maschine funktionsmäßig zusammengehören.
   Gestrichelt dargestellte Teile zeigen angrenzende Teile aus anderen Funktionsgruppen.
- Im oberen Teil der Bildseiten befindet sich eine Gesamtansicht der Maschine .
   Der Einbauort der dargestellten Teile wird durch eine gerasterte Fläche gekennzeichnet.
- Einrahmungen auf den Bildseiten zeigen, aus welchen Einzelteilen sich die Gruppenteile zusammensetzen.
- Die auf den Bildseiten verwendeten Schlüsselzeichen ( ; ; ; usw.) sind im Kapitel "Erläuterungen der Schlüsselzeichen" aufgelistet.
- All parts are illustrated in function groups with the parts which they function together with in the machine.
- Parts illustrated with broken lines are parts from other function groups which border on the illustrated function group.
- The above section of the page of illustrations contains a total view of the machine. The place for the installation of the parts pictured here is marked by the grid.
- The framed-in sections on the illustration pages show the individual parts comprising a group.
- The key markings used on the illustrated pages ( ; 2; 3 etc.) are listed in the chapter "Explanation of key markings".
- Toutes les pièces sont représentées en fonction de leur groupement fonctionnel dans la machine.
- Les pièces hâchurées indiquent les pièces limitrophes de groupes de fonctions différents.
- La partie supérieure des pages de figures comprend une présentation globale de la machine. L'emplacement des pièces représentées est signalé par quadrillages.
- Les parties encadrées sur les pages à illustrations représentent les pièces individuelles formant groupe.
- Vous trouverez au chapitre "Explication des symboles" une liste des symboles utilisés sur les pages de figures ( ; 2; 3; etc.)
- Todas las piezas están ilustradas tal como aparecen en la máquina para su funcionamiento.
- Las piezas representadas con rayitas muestran piezas colindantes de otros grupos de funciones.
- En la parte superior de las páginas ilustradas se puede ver una vista en conjunto de la máquina.
   El lugar de montaje de la pieza representada va caracterizada mediante una superficie reticulada.
- Los recuadros en las páginas ilustradas indican las piezas individuales de que se componen los grupos.
- Los signos clave ( ; ; ; ; ; etc.) empleados en las páginas con ilustraciones van listados en el capítulo "Explicaciones de los signos clave".

24/3 Transportrolle aus Stahl, gekordelt (0,6 mm)

Puller roller, steel, knurled

Galet d'entraînement moleté, en acier

Rodillo transportador de acero, con moleteado diagonal

24/5 Transportrolle, Silikon

Feed roller, silcon

Galet d'entraînement en silicone Rodillo transportator, silcona

24/7 Transportrolle aus Stahl, glatt

Puller roller, steel, smooth Galet d'entraînement moleté, lisse Rodillo transportador de acero, liso

24/8 Transportrolle aus Stahl, gekordelt (1,6 mm)

Puller roller, steel, knurled

Galet d'entraînement moleté, en acier

Rodillo transportador de acero, con moleteado diagonal

27/13 Eingeklammerte Zahl = Breite in mm.

Number in brackets = width in mm.

Chiffre entre parenthèses = lageur en mm.

Cifra entre paréntesis = anchura en mm.

60 Wahlweise

Optional

Au choix

Opcional

90/70

Fußtaster ohne Raste

Foot switch without look Pédale sans cran d'arrêt


Interrutor de pie sin jijádor


90/71 Fußtaster mit Raste

Foot switch with look


Pédale avec cran d'arrêt

Interrutor de pie con jijádor






From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC








From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC




From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC












From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC







From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC


















From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC




From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC























3.08



From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

70-152 400-23 (5,0A TR)





07-001 013-28 (klar, clear, transparent, transparente) 71-250 003-19 (matt, matte, mat, opaco)

3.11

Knietaster mit Leitung Knee switch with cable Interruteur de genouillère avec câble Interruptor de rodillera con cable

PFAF 8309-026

